


评价项目信息公开表

| | | | | | |
|--------|--|--|-----------------------|--|-----------|
| 机构名称 | 常州市安平安全技术服务有限公司 | | 资质证号 | APJ-(苏)-321 | |
| 评价项目名称 | 常州市武进龙泉加油站有限公司(龙泉加油站)安全(验收)评价报告 | | | | |
| 被评价单位 | 常州市武进龙泉加油站有限公司 | | | | |
| 评价项目类型 | 验收评价 | 行业 | 化工 | 所在地区 | 武进 |
| 项目编号 | 内部编号: CZAP-2019-J047 应急网编号: 2019000526 | 合同签订日期 | 2018.12.30 | 报告完成日期 | 2019.6.28 |
| 项目简介 | <p>因龙泉加油站年代久远,设备设施老化同时为配合双层罐改造以及油品供需等要求,经常州市商务局批准(《关于同意常州市武进龙泉加油站有限公司(龙泉加油站)改造的批复》常商运[2018]446号,2018年11月19日),同意实施改造。常州市安平安全技术服务有限公司受常州市武进龙泉加油站有限公司委托,承担(龙泉加油站)改造项目的安全验收评价,作为项目单位申请危险化学品经营许可证的依据之一。</p> | | | | |
| 评价人员 | 评价人员 | | 注册安全工程师 | 技术专家 | |
| | 杨咏梅,葛铮,王钰,欧芳明,赵书芳,杨文伟 | | 杨咏梅,葛铮,王钰,欧芳明,赵书芳,杨文伟 | / | |
| | 评价组长 | 编制人 | 审核人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
| | 葛铮 | 葛铮 | 夏永 | 张强 | 王英姿 |
| 现场勘察记录 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | | 现场勘察照片 | |
| | 葛铮 | 2019.6.8 收集相关资料:核对周边环境和总平布置,核对设备、安全设施等 | |  | |
| | 葛铮 | 2019.6.10 隐患排查 | | | |
| | 葛铮 | 2019.6.28 现场检查的隐患已全部整改到位 | | | |
| | 葛铮 | 2019.6.28 评价报告盖章 | | | |