


评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司		资质证号	APJ-(苏)-321	
评价项目名称	常州市伟强油料机械有限公司(伟强油料加油站)改造项目安全(验收)评价报告				
被评价单位	常州市伟强油料机械有限公司				
评价项目类型	验收评价	行业	化工	所在地区	武进
项目编号	内部编号: CZAP-2019-J091 应急网编号: 2019001995	合同签订日期	2019.12.15	报告完成日期	2019.12.22
项目简介	<p>常州市伟强油料机械有限公司位于武进区洛阳镇管城村,始建于1990年,因加油站建造年代久远,设备设施陈旧、同时为配合双层罐改造以及油品供需等要求,经常州市商务局批准(《关于同意常州市伟强油料机械有限公司(伟强油料加油站)改造的批复》常商运[2019]392号,2019年10月10日),同意其实施改造。</p> <p>商务批复加油站原规模:占地面积1797.4平方米,罩棚面积200平方米,汽油罐2只共40立方米,柴油罐2只共40立方米,加油机4台。改造后规模:汽油罐3只共50立方米,柴油罐1只共20立方米,其他事项不变。</p> <p>根据商务批复,加油站对储罐区实施改造,总体布局不变,油罐区原位置实施改造,罐区改造内容:储罐更新为双层油罐(为了合理布局,将油罐原地作旋转90度),原有一只柴油储罐贮存品种变更为汽油(罐容由原来的20立方米,缩小至10立方米),罐区配套的管道、卸油设施更新(仅限于改造的罐区范围内);将原罐区南侧防火间距不足的洗车机拆除,站房西侧重新设置;其他事项不变;加油站改造前后等级均为三级加油站。</p> <p>项目单位委托江苏国恒安全评价咨询服务有限公司编制安全评价报告,委托常州海鸥化工设计研究院有限公司编制安全设施设计专篇,均通过应急部门组织的专家审查;现已完成改造。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	杨咏梅,葛铮,王钰,欧芳明,赵书芳,杨文伟		杨咏梅,葛铮,王钰,欧芳明,赵书芳,杨文伟	/	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	葛铮	葛铮	夏永	张强	王英姿
现场勘察记录	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片	
	葛铮	2019.12.15 收集相关资料;核对周边环境和总平布置,核对设备、安全设施等			
	葛铮	2019.12.15 隐患排查			
	葛铮	2019.12.19 现场检查的隐患已全部整改到位			
	葛铮	2019.7.2 评价报告盖章			