

评价项目信息公开表

机构名称	常州市安平安全技术服务有限公司	资质证号	APJ-(苏)-036		
评价项目名称	常州嘉隆金属制品有限公司安全验收评价报告				
被评价单位	常州嘉隆金属制品有限公司				
评价项目类型	安全验收评价报告	行业	冶金	所在地区	金坛
项目编号	内部编号: CZAP-2020-103 应急网编号: 2021004628	合同签订日期	2019.5.7	报告完成日期	2021.6.25
项目简介	<p>常州嘉隆金属制品有限公司成立于2018年07月27日,法人代表:陈宇峰。注册地址:常州市金坛区亿晶路16号。公司注册资本500万元,公司类型为有限责任公司(法人独资)。经营范围:金属制品生产、加工、销售。公司所占区域面积3804.71平方米,建筑面积4500平方米,有员工50人。其中专职安全员2人。企业总投资1630万元,新建年产300万件灯饰配件项目。该项目经江苏省金坛经济开发区科技经贸局的备案,备案证号:坛开科经备字[2018]149号。建设规模内容:租用厂房4500平方米,配置冷室压铸机、热室压铸机及配套天然气熔炉和蜡模机、脱蜡釜及配套坩埚炉等配套设施;项目建成后形成年产灯饰配件300万件的生产能力。本项目验收范围为:常州嘉隆金属制品有限公司新建年产300万件灯饰配件项目已建内容涉及的总平面布置、周边环境、设备设施、原辅材料、生产工艺过程、建构筑物及相关的公辅工程。常州嘉隆金属制品有限公司新建年产300万件灯饰配项目生产过程中涉及的危险品主要有:天然气(危险化学品序号:2123)等,此外还涉及起重机、叉车等特种设备,故本项目生产过程中存在火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、高处坠落、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、物体打击、高温、粉尘、噪声等危险、有害因素。</p>				
评价人员	评价人员		注册安全工程师	技术专家	
	葛铮、陈迎春、李晶、赵书芳、王钰、谢先君		葛铮、陈迎春、李晶、赵书芳、王钰、谢先君	/	
	评价组长	编制人	审核人	技术负责人	过程控制负责人
	葛铮	陈迎春	夏永	陆敏	王英姿
现场勘察记录	现场勘察人员	勘察时间及任务		现场勘察照片	
	陈迎春	2019.7.9 勘察, 2020.10.12 收集相关资料; 核对周边环境和总平布置			
	葛铮、陈迎春、李晶、赵书芳、王钰、谢先君	2020.12.2 核对现场储存、设备情况; 隐患排查			
	陈迎春	2020.12.2 核对隐患整改情况			
	葛铮、陈迎春	2021.6.22 验收专家提的隐患已全部整改到位			
	葛铮、陈迎春	2021.6.25 评价报告盖章			